

Etude captage

1991

Doc 29-G
- 0_intro

Cet été on a repart (ciment)
le pont menant au Pré Grillet.

Mais toujours le même chantier dans
les autres alentours.

De plus une parcelle d'exploitation
est désignée (Melle Sylvie Carnot, tout
propriétaire) le flanc de la Côte chaude. Ravages
supplémentaires précis à l'est de ce
bas de Corne, et de la Saine.



Tige de pierre (tout)

J'ai enlevé la mousse qui les
recouvre.

Doc29-G
- O-1a
et 1b



Dalles en dessus d'un
pont (le plus grand)
en surface -

Doc 29-G
- 0-2a
2b



© aj's - archives andre berthier - Doc29_G_O_3a

Autre front -

Doc 29-G
- O-3a
3b



3^e pont-

Doc29_G
- O - 4a
4b



Mur du Canal principal (à la captation de la Saine) mesures de la pierre
du dessus = largeur 0^m,75
longueur 0^m,74
épaisseur 0^m,23

L'assise du mur est plus large -

A

Doc29-G
- O-5a
5b



canal principal
peu après sa sortie de son
mur de captation.

En 1991 = obstrué en partie
par sapins cassés par la
neige de l'hiver précédent.

C

Doc 29-G
- O-6a
6 b



Longueur 25m mur du captage
côté sur rivière
mur plus large à
la base = 1m
sur le haut 0,90

La dimension des pierres le
composant est variable.

B

Doc 29-G
-O- 7a
7b



Site Vanne écluse 1.
"Le Portique".

88-0-88
Dsc29-G



Vanne eclusse 1

Doc29-G
-O-9a
9b



© ajis - archives andre berthier - Doc29_G_O_10a

Vanne 2

Doc 29_G
- O-10a
10.b